

滁州市“回头看”督查问题已完成问题公示

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
1	2017年中央环保督察信访件682号：反映滁州市开发区高庙社居委附近新概念汽修厂内有一废旧电瓶回收站，最多存放废旧电瓶30吨。一个月前向市环保局12369反映过，市环保局工作人员也现场处理，之后有环保工作人员电话告知将该回收站限期取缔。十多天后，再次拨打12369电话反映。环保人员电话告知该收购站有证，可以收购、不能存储。但实际上该回收站是存储废旧电瓶的，不知道是否会对周边居民和环境造成影响。	滁州市	滁州市开发区高庙社居委附近新概念汽修厂内有一废旧电瓶回收站，最多存放废旧电瓶30吨。目前该区域已拆迁。但该拆迁区域已被倾倒了建筑、生活垃圾。	对拆迁区域内遗留的建筑、生活垃圾进行清理，设置了围挡，杜绝外部垃圾进入场地。	已对拆迁区域内遗留的建筑、生活垃圾进行清理，设置了围挡，杜绝外部垃圾进入场地	2019年11月30日	是	是
2	2017年中央环保督察信访件525-61号：滁州垃圾焚烧厂的飞灰运输至焚烧厂西南侧的滁州生活垃圾填埋场填埋，危废储存带大量破损情况，没有做好“三防”措施，大量飞灰遗漏在外，附近水坑里的积水呈现偏红色，PH试纸检测呈现强碱性”。	滁州市	滁州皖能环保电力有限公司厂区外垃圾运输车垃圾渗滤液收储不到位，虽建有垃圾渗滤液暂存池，但部分流出的渗滤液收集不到位进入外环境。	完善收储系统，控制垃圾运输车渗漏。	已完善收储系统，控制垃圾运输车渗漏。	2019年12月31日	是	是
3	2017年中央环保督察信访件1号：滁州市琅琊经济开发区蚌埠路18号安徽鼎元新材料有限公司批建不符，焦炭炉无环保设施，无组织排放污染严重，污水乱排，曾经多次投诉无果。	滁州市	安徽鼎元新材料有限公司脱硫塔污泥压滤环节存在跑冒滴漏问题，脱硫塔循环池内废渣清理不及时；物料破碎环节虽安装有喷淋设施，但喷淋效果不佳。	规范运维熔炉烟气等废气治理设施，及时清理脱硫塔循环池内废渣，并解决脱硫塔污泥压滤环节跑冒滴漏问题； 规范运维投料口、原料库等环节喷淋抑尘设施，采取合理有效措施，避免扬尘污染。	1. 规范运维熔炉烟气等废气治理设施，已清理脱硫塔循环池内废渣，已对脱硫塔污泥压滤环节产生跑冒滴漏问题环节进行修复完善； 2. 投料口、原料库等环节已建设喷淋抑尘设施并加强运维，采取厂区洒水、清扫等合理有效措施，长效杜绝扬尘污染。	2019年12月31日	是	是

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
4	2017年中央环保督察反馈意见：饮用水源安全保障仍不到位。	滁州市	沙河集水库饮用水水源地一级保护区部分废旧船只尚未清理，几处民宅尚未拆除。	渔船全部上岸。 对房屋进行封闭。	渔船已全部上岸，房屋封闭完成。	2019年12月31日	是	是
5	2017年中央督察交办信访件第3243号：滁州市南谯区腰铺镇工业园区污水排入周边农田，导致秧苗大面积死亡，农业生产受到影响。事发已经多天，向市、区环保部门多次反映，但问题一直没有得到解决。	滁州市	康达叉车入河排污口两次随机取样监测结果显示（第一次取样COD3250mg/L, 氨氮8.09mg/L, 总磷1.26mg/L；第二次取样COD412mg/L, 氨氮0.92mg/L, 总磷1.26mg/L）COD浓度较高，经排查有部分企业生活污水化粪池内高浓度污水排入康达叉车入河排污口附近，企业生活生产污水收集尚不到位，个别企业存在生产废水超标排放问题。	对康达叉车排污口所在胜天渠进行污泥清淤，同时对渠道两侧企业生活废水进行收集处置，外排口全面封堵，并要求企业加紧污水管控，全部纳入园区污水管网。对康达叉车涉水工艺进行拆除，企业进行停产整治，对生活废水进行收集，确保地表水体水质复合管理目标要求。	腰铺镇和南谯经济开发区对胜天渠进行清理，对伟创机械等多家企业污水进行封堵，接入污水管网。康达叉车对涉水工段进行了拆除，生活污水接入污水管网。腰铺镇政府委托第三方对整治后的胜天渠水质进行检测，水质符合地表水V类标准。	2019年12月31日	是	是

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
6	2017年中央环保督察反馈问题、2017年中央环保督察信访件第195号。定远县炉桥镇镇上有两个废弃的窑厂旧址，镇上10万人的生活垃圾和镇工业园区的工业垃圾全部堆放在此，形成了两座垃圾山，每天垃圾山都在燃烧，燃烧产生的气体刺鼻难闻，对周边的学校、幼儿园产生很大的影响，反映多次没有得到彻底解决。	滁州市	定远县炉桥镇原窑厂垃圾堆放点渗滤液处置台账未建立。	建立台账资料，规范清运	已建立台账规范清运	2019年11月15日	是	是
7	2017年中央环保督察反馈意见。黄栗树水库全椒县范围一级保护区内存在农业种植、水塘养殖、畜禽散养等现象，且有住户未搬迁，生活污水直排水库。	滁州市	黄栗树水库原保护区内仍有个别住户未搬迁，生活污水直排水库，存在畜禽散养问题。	1、石沛镇政府已与黄栗树水库原保护区内住户签订拆迁补偿协议，现已对该户进行拆除；2、畜禽散养现象已清理。	1、石沛镇政府已与黄栗树水库原保护区内住户签订拆迁补偿协议，现已对该户进行拆除；2、畜禽散养现象已清理。	完成整改	是	是
8	2017年中央环保督察信访件第754号。滁州市全椒县十字镇华龙村滁州市海螺水泥有限公司存在如下环境违法行为①进行石料破碎等辅料生产时烟尘、噪声污染严重②该公司生活污水未经处理直接排放，导致周边水体受到污染③该公司水泥窑窑尾废气SO2超标排放④该公司未按环评要求进行建设，原设计110米烟囱实际只建到95米，还有其他类似问题。	滁州市	全椒海螺水泥石料破碎点地面积尘明显；运送石料临时道路扬尘较大，抑尘措施落实不到位；矿山修复措施落实不到位。	1、该公司每天组织清扫车和人工相结合方式进行清扫和洒水抑尘，确保无扬尘；主运矿路采用水稳道路加道路喷淋相结合合法进行抑尘；2、矿区裸露物料堆进行绿网覆盖，确保无扬尘。	1、该公司每天组织清扫车和人工相结合方式进行清扫和洒水抑尘，确保无扬尘；主运矿路采用水稳道路加道路喷淋相结合合法进行抑尘；2、矿区裸露物料堆进行绿网覆盖，确保无扬尘。	2019年12月31日	是	是

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
9	2017年中央环保督察信访件第523-13号。滁州市全椒县古河镇的滁州宝瑞橡胶有限公司未通过环评于2012年投产至今，生产污水直接排入下水道，流入滁河，导致水污染十分严重。	滁州市	滁州宝瑞橡胶制品有限公司生产废气收集不到位，无组织排放问题突出。危废标识牌信息记录不完整，且存在超期贮存问题。	1、要求该公司对废气收集装置进行更换，并组织废气监测；2、该公司已规范设置危废标识牌，厂内危废已转移，有联单记录。	对废气收集装置进行改造，并组织废气监测；该公司已规范设置危废标识牌，厂内危废已转移，有联单记录。	2019年12月31日	是	是
10	2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件D340000201811010112。滁州市明光市管店镇罗岭村后岗组徐大塘防水材料厂和锡纸加工厂均无手续，生产过程中烟尘及异味污染严重。	滁州市	滁州市明光市管店镇罗岭村后岗组徐大塘防水材料厂和锡纸加工厂已拆除，拆除点院内东侧有一免烧砖加工点，无环保相关手续，物料未覆盖。	清理取缔	已清理取缔	已完成整改	是	是

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
11	2017年中央环境保护督察交办信访件1351、1407、1476、2466、2684，2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件。红心镇杨山村刘许组有一圣达养猪场，气味难闻，存在大气污染，污水乱排，呈酱油色，且占用耕地，毁林。红心镇杨山村圣达养殖场污水不经过化粪池处理，直接排放至村内小沟、池塘及农田，导致小沟、池塘水体乌黑。红心镇杨山村刘许组有一圣达养猪场猪粪便及冲洗废水直排，臭气熏天，影响周边居民正常生活。红心镇杨山村东侧小山丘上的圣达养猪场，臭味很大，污染空气；污水留到周边空地上，下雨时流到周边沟、塘，沟、塘里鱼虾死亡。曾反映过，未解决。红心镇杨山村圣大养猪场，前几天向督察组反映过，镇里的领导到现场调查，只是到养猪场的办公室里坐坐，没有实地查看排污口，查看排污情况。该养猪场征用农民土地，排放养殖废水、猪粪，是否合法？	滁州市	凤阳县红心镇圣达养殖场厂区污水处理站附近沼液贮存池黑膜上部有破损，存在环境安全隐患。	责令企业将全部沼液贮存池黑膜更换成钢筋混凝土，县环境监察大队加强日常巡查监管。	企业采用钢筋混凝土对沼液贮存池进行改造，目前已完成改造。	2019年12月31日	是	是
12	2017年中央环境保护督察交办信访件1139、519-81、，2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件340000201811190010。滁州市凤阳县武店镇：1.路边摆摊，垃圾乱倒，环境很差；2.武店镇东边有一生产石灰的工业园（名字不清楚），扬尘重，严重影响周边居民生活。凤阳县武店镇大磨山石灰窑有几十家，污染严重，灰尘漫天飞，当地群众投诉多年，仍然没有变化。现在石灰窑厂虽然采取临时停产躲避检查，但是夜间依然生产。凤阳县大庙镇鄂岗村装卸货车进出导致扬尘、噪音污染严重。	滁州市	滁州市凤阳县武店镇东边石灰窑集中区，地面硬化不全，部分物料露天贮存，积尘严重，扬尘明显。	责令企业加强厂区硬化，物料入库或者全覆盖，不得裸露，加强厂区清扫、洒水除尘。	企业对厂区硬化，物料入库或者全覆盖，加强厂区清扫、洒水除尘。	2019年12月31日	是	是

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
13	2017年中央环境保护督察交办信访件1891，2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件X340000201811040003。滁州市凤阳县西泉镇的开源新型建材有限公司、长江新型建材有限公司、金达新型建材有限公司凤阳飞跃建材有限公司生产过程中粉尘污染严重，排放的气体含硫超标。 凤阳县西泉镇安徽凤阳开源新型建材有限公司、凤阳长江建材有限公司、凤阳金达新型建材有限公司，生产时冒黑烟，粉尘、噪声污染严重。	滁州市	滁州市凤阳县开源新型建材有限公司、长江新型建材有限公司、金达新型建材有限公司、凤阳飞跃建材有限公司等建材行业企业至今仍然不同程度存在物料堆场不规范的问题，物料全覆盖、建立围挡、场地硬化还存在差距，厂区扬尘较明显。开源新型建材有限公司和长江新型建材有限公司脱硫废水循	规范物料堆放，物料全覆盖、建立围挡、场地硬化，加强场区洒水除尘工作。开源和长江建材公司对脱硫废水循环水池进行修复。	规范物料堆放，物料全覆盖、建立围挡、场地硬化，加强场区洒水除尘工作。开源和长江建材公司脱硫废水循环水池已全部修复	2019年12月31日	是	是
14	2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件D340000201811010162、D340000201811050056。大庙镇周圩村周南队附近有一家采石场，拉运石头的车辆产生大量扬尘，严重影响道路两边居民的生活。 凤阳县大庙镇周圩村的常发公司从事采石作业，运输时扬尘污染严重，影响村民生活。	滁州市	滁州市凤阳县长发矿业公司原有问题已基本整改到位。但目前存在运输车辆冲洗不到位，边开采边治理不到位。	企业制定矿区终了边坡绿化方案，年底前完成边坡治理工程	该企业在出口设置车辆冲洗设备，车辆经过自动冲洗。已对边坡进行整治。	2019年12月31日	是	是
15	2017年中央环境保护督察交办信访件1815，2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件。大庙镇郜岗村重型车辆直接在当地菜市场经过，存在严重安全隐患，车辆运行过程中存在抛洒滴漏现象，路面扬尘污染严重	滁州市	滁州市凤阳县大庙镇郜岗村车辆运行过程中存在抛洒滴漏现象，路面扬尘污染严重。集中区周边大型载重货车频繁出入，路面积尘较重。	加强日常巡查监管，杜绝跑冒滴漏现象，加强道路洒水除尘工作。待石英砂生产加工企业整治工作结束，大型载重货车将不再从此道路通过。	石英砂厂已清理完成，无大型运输车辆通行该路段街区道路采取洒水等措施抑制扬尘。	2019年12月31日	是	是

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
16	2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件D340000201811030059。凤阳县武店镇耿路村的凤凰水泥厂，厂区内破碎作业，扬尘污染，噪音扰民；厂区后端有一个长40米宽10米的污水渗坑，污染地下水。	滁州市	滁州市凤阳县武店镇耿路村的凤凰水泥厂地面仍未完全硬化，大量易扬尘物料露天贮存，无有效围挡，地面积尘较重，扬尘明显。	加强地面硬化，建立有效围挡，加强洒水除尘，建设物料大棚，物料全部入库或全覆盖。	该企业围挡已建立，裸露物料已全覆盖，正在建设物料大棚以彻底解决物料露天贮存等扬尘问题。	2019年12月31日	是	是
17	2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件D340000201811170047。凤阳县黄湾乡的淮河36号航标区域内以及徐明高速淮河大桥西侧新港对面，存在夜间非法采沙现象。	滁州市	滁州市凤阳县黄湾乡的淮河36号航标区域内大桥下河岸内堆放有固体废物。	立即清除固体废物	已清除	2019年11月30日	是	是
18	2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件D340000201811280045。凤阳县刘府镇刘府工业园内的报废汽车拆解市场，凤淮路北688号的洪武报废汽车回收拆解利用有限公司，产生的废机油收集不规范，有随地倾倒废机油现象。拆解的零件露天堆放。	滁州市	厂区内西北侧硬化地面上5000吨含油废钢未入库贮存。	含油废钢已全部入库贮存。	含油废钢已全部入库贮存。	2019年11月30日	是	是
19	2018年中央环境保护督察“回头看”交办信访件X340000201811290007。凤阳县门台工业园区伯牙路北的金茂工贸公司，院内堆放垃圾达3层楼高，占地约10亩。	滁州市	滁州市凤阳县门台工业园区伯牙路北的金茂工贸公司原有问题已整改。但目前厂区内露天贮存大量废气烟草梗，地面未硬化，雨污混流。	责令企业清除原露天堆放的烟草梗，堆放的物料全覆盖，不得裸露，未硬化的地面采取复绿措施，加强厂区保洁洒水等。	企业将物料使用塑料布进行了覆盖，对未硬化地面进行了复绿。	2019年12月31日	是	是

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
20	中央督察交办信访件第505-10号。滁州市来安县金禾实业股份有限公司排放各类有毒气体，很多污水设施不运行，污水都趁着大雨的时候排入来安河，最后汇入长江，多次举报未果。没有拆迁许可就要用很低的价格拆迁举报人的房子。	滁州市	该企业三氯蔗糖车间集气罩废气收集不到位，危废库废气无组织排放问题突出，废渣焚烧炉废气处理设施运行管理不到位，活性炭更换不及时，运行维护记录管理不到位。	1、加强对三氯蔗糖车间废气的收集处置；2、危废库废气无组织排放改为有组织排放；3、加强废渣焚烧炉运行管理，及时更换活性炭并运行维护记录管理要到位。	加强设备管理，消除废气收集风管漏风现象，合理调配各反应釜引风量，增强废气收集效果。 在危废库外增加了一台吸附塔和配套风机，使无组织排放改为有组织排放。 加强了废气焚烧炉运行管理，及时更换活性炭，建立运行维护台账。	2019年12月31日	是	是
21	中央督察交办信访件第2171号。滁州市来安县施官镇施官大桥与施官加油站旁的孙玉江涵管厂、华强砖瓦厂等两家企业在厂区内非法从事洗沙生产，泥浆废水直排滁河支流，造成河流淤塞，水体污染。	滁州市	孙玉江涵管厂：“两断三清”不到位，现场仍存有制涵管设备、油桶、活动板房、砂石、吨桶未清理。华强砖瓦厂：“两断三清”不到位，现场仍存有部分已拆设备、砂石未清理。原地块目前有护坡板砖正在生产。	施官镇人民政府组织相关部门对孙玉江涵管厂和华强砖瓦厂实行“两断三清”；对华强砖瓦厂生产护坡板砖进行取缔。	已实放“两断三清”	2019年12月31日	是	是
22	2018年中央生态环境保护督察“回头看”反馈第D340000201811010165号。滁州市来安县精细化工园碧绿春酒厂污水直排污染河流，投诉人反映该厂环评要求使用生物质作为燃料，实际使用煤炭作为燃料，污染环境。多次投诉该酒厂污染行为，均未解决。	滁州市	出水在线监测运维管理不规范，系统6月12日至10月20日期间设备未进行校准校验，10月20日现场核查时，氨氮数值间歇性为0。	1、对出水在线监测设备进行校准；2、废水进行比对试验；3、加强对第三方运维公司的监管。	该公司在线运维单位已委托安徽爱弥儿环境科技有限公司对废水在线监控设施进行检测比对； 该公司在线运维单位已对该公司在线监控设施进行校准； 来安县生态环境分局约谈该公司在线运维单位滁州区负责人要求加强服务管理意识，加强运维服务管理质量。	2019年12月31日	是	是

序号	核查发现问题	责任单位	发现的问题	整改任务（目标）	整改进展	整改时限	是否完成整改	是否完成验收
23	2018年中央生态环境保护督察“回头看”反馈第D340000201811060008号。滁州市来安县汉河镇相官街道的华萃混凝土搅拌站，扬尘、噪音污染严重。	滁州市	扬尘监测设备电子显示屏pm10，pm2.5无数据；物料传输带未完全封闭，有破损掉落。	1、立即修复扬尘监测设备电子显示屏；2、物料传输带进行破损修复，密闭传输。	现该公司扬尘监测设备电子显示屏已修复，物料传输带破损已修复。	2019年12月31日	是	是
24	2018年中央生态环境保护督察“回头看”反馈第D340000201811210039号。滁州市来安县汉河镇汉河新区的来安长幸纺服饰股份有限公司，洗涤废水长期超标排放，排入厂东侧的自然沟，污染环境，气味难闻，影响周边居民生活。投诉人反映该公司存在利用暗管偷排废水的情况。	滁州市	1. 污水第三方在线监测正在调试，尚未联网；2. 固废污泥处理无台账，只有2019年9月一次转运处理记录；3. 固废仓库不规范，污泥存放量较大，污泥含水量高（约80%以上）。	1、对污水第三方在线监测进行联网；2、建立固废污泥处理台账；3、规范固废仓库，处置存放污泥，降低污泥含水量。	1. 该公司废水在线监控设施已于10月31日完成自主验收，并已联网。 2、该公司已规范固废仓库建设，建立固废污泥处理台账，加大固废转运频次，对压滤机进行保养调试，经检测污泥含水量已降低至76%。	2019年12月31日	是	是