

昇兴（安徽）包装有限公司环境问题整改 进展情况

根据《昇兴（安徽）包装有限公司环境挂牌督办整改工作方案》，针对督办的 5 项问题，将截止 2021 年 1 月 25 日的整改进度情况总结如下：

一、建设项目批建不符问题

（一）存在问题

环境影响报告书载明主要生产设备包括卷料系统 1 套、冲杯机 1 套、拉伸机 9 套、彩印机 4 套、喷涂系统 2 套、烘炉系统 6 套（清洗工序烘干炉 1 套、打底工序烘干炉 2 套、彩印工序烘干炉 2 套、内涂工序烘干炉 1 套）等。实际超出环境影响报告书载明内容建设了卷料系统 1 套、冲杯机 1 套、拉伸机 6 套、清洗工序烘干炉 1 套、彩印工序烘干炉 2 套、内涂机 14 套、内涂烘干炉 1 套。

（二）整改进展情况

已委托第三方环保公司为环评服务单位，已对现场进行初步勘察，并初步确定环评编制方案，计划于 1 月 29 日进场开展进一步工作。

二、建设项目未验先投问题

（一）存在问题

年产 3 亿只 500mL 铝制两片罐生产线项目配套的环境保护设施未经验收,擅自于 2019 年 5 月投产至今。

(二) 整改进展情况

已委托第三方环保公司为项目竣工环保验收办理单位,待项目环评文件批复后立即组织开展竣工环保验收工作。

三、超标排放水污染物

(一) 存在问题

2020 年 10 月 28 日,省生态环境监测中心连续 3 次取样监测结果显示,废水总排口外排废水氟化物浓度分别为 53.8mg/L、44.0mg/L、42.6mg/L,平均浓度为 46.8mg/L,超过排放限值 1.34 倍。

(二) 整改进展情况

1.从 1 月 22 日起,已落实停限产措施,最低限产 30%。

2.制定污水处理站规范化作业标准,并组织相关工作人员进行学习交流,确保工作人员能够熟练掌握污水处理站作业规程。

3.同第三方环保检测公司签订委托检测合同,每月对污水处理站出水的各项污染物进行检测,目前已完成 1 月份的检测工作,正在编制检测报告。

四、固体废物污染防治问题

(一) 存在问题

未建设一般工业固体废物贮存场所,将大量一般工业固体废物露天堆放在厂区,转移废边角料、次品罐等工业固体废物

出省利用未报备案。将大量袋装污泥、含油墨杂质废物、废涂料桶、废油墨桶、桶装废乳化液等危险废物露天堆放在厂区，部分危险废物未按照规定设置危险废物识别标志，未建立污泥、废油墨桶等危险废物管理台账，未如实记录废乳化液、含油墨杂质废物、废涂料桶等危险废物台账。

（二）整改进展情况

1. 已将露天堆放的一般固废全部存放至一般固废场所，进一步规范建设一般固废场所，加强一般固废贮存管理，杜绝一般固废露天堆放问题。

2. 已将一般固废出省利用备案材料上报省生态环境厅，并取得生态环境厅《安徽省一般固废跨省转移利用备案表》，未来也将严格落实一般固废出省利用备案的相关规定。

3. 一是将所有的危险废物全部存放至危废仓库；二是按照危废规范化考核的要求，设置标志牌；三是已制定计划，对危废仓库进行扩建，确保产生危险废物及时规范入库暂存。

4. 自 2021 年起，规范建立各项危险废物管理台账，并如实进行记录。

五、其他环境问题

（一）存在问题

事故池内存放大量未经处理的生产废水。

（二）整改进展情况

已对事故池内的生产废水进行处理，未来将加强管理，确保事故池应急能力处常备状态。



六、限产实施情况

已落实整改计划中停限产措施，限产 30%，日均产量不超过 326 万只/天。

昇兴（安徽）包装有限公司
2021 年 1 月 25 日



ANHUI PA