

## 2022年11月

序号	举报时间	举报人及电话	举报标题	举报内容	污染类别	处理结果描述	处理部门
1	2022. 11. 8	周* 183**** 9760	滁州广文保温材料有限公司	<p>举报人反映：滁州广文保温材料有限公司大量白色灰尘 不能开窗 一开 家里一层白色粉末 严重影响生活</p>	气	<p>一、基本情况 滁州广文保温材料有限公司，位于全椒县襄河镇全谭路10号，法定代表人是刘百有，2020年1月19日注册成立，目前主要从事轻质建筑材料膨胀珍珠岩制造，占地约2300平方米。该公司于2021年2月编制环评文件，2021年3月17日取得环评批复文件（全环评[2021]27号），进行排污许可登记管理，2022年9月该项目完成环保“三同时”竣工验收。主要生产原料为珍珠岩矿砂，产品为膨胀珍珠岩，有一条膨胀珍珠岩生产线，主要生产设备有：珍珠岩膨胀气炉一台、预热炉一台、天然气炉一台、旋风分离器一台。年产量1.44万吨，生产工艺为：珍珠岩矿砂-预热-膨胀-旋风分离-成品仓-入库。现场检查时，该公司正常生产，膨胀珍珠岩产品生产过程中旋风分离粉尘使用旋风除尘器+脉冲式布袋除尘器处理后通过排气筒排放。由于脉冲式布袋除尘器的布袋破损，未能及时清理或更换，除尘效果差，厂区有悬浮颗粒物产生；生产车间门窗未密闭，投料口未安装粉尘收集设施，投料过程中产生的粉尘未经集中收集处理直接排放在车间内，车间内地面有积尘。</p> <p>二、处理情况 针对该公司存在的环境问题，全椒县生态环境分局执法人员依据《中华人民共和国大气污染防治法》等环保法律法规规定，对该公司下达《环境违法行为限期整改通知书》（全环监[2022]91号），责令该公司；1、立即对脉冲式布袋除尘设施进行检修维护，更换破损布袋，确保正常运行；2、投料口应安装粉尘集中收集处理设施；3、生产期间车间门窗关闭，减少粉尘无组织排放。限期10内完成整改任务。</p> <p>三、后督察及与投诉人沟通情况 2022年11月15日，全椒县生态环境分局执法人员现场检查，该公司已完成相关整改。11月15日，电话联系投诉人，投诉人确认环境影响已消除。11月23日，再次电话联系投诉人，投诉人家中已无粉尘，确认环境影响已消除，对处理结果表示满意。</p>	全椒分局