

### 滁州市突出生态环境问题整改验收销号公示

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
1	2017年中央环境保护督察反馈问题	122	工业园区突出环境问题解决不力。全省163个省级及以上工业园区中，131个未实现集中供热，24个未建成污水集中处理设施，15个园区管网建设滞后导致污水处理厂无法正常运行。	各县市区党委和政府 滁州经济技术开发区 中新苏滁高新区	相关地方负责人	(一) 污水集中处理设施建设：我市14个省级以上工业园区均已建成污水处理设施或依托城镇污水处理厂进行处理，在线监控设施与环保部门联网。 (二) 集中供热项目建设：1、定远盐化工业园、凤宁产业园、琅琊经济开发区、来安经济开发区、全椒经济开发区、明光经济开发区、苏滁高新区、滁州经济开发区8园区已实现集中供热	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
2	2017年中央环境保护督察反馈问题		淮河流域水污染防治工作滞后。近年来，安徽省淮河流域水污染防治工作取得一定成绩，但淮河流域水质差的问题长期没有解决。2016年监测的27条淮河二、三级支流中，7条水质为V类，10条为劣V类。	市水利局 淮河流域各县市党委和政府	相关地方负责人	制定淮河、池河2个市级“一河一策”和白塔河等64个县级“一河一策”，组织开展“重点河湖综合治理、节约用水、创建最美河湖、主城区河湖管理达标”四个专项行动，207个“清四乱”任务全部完成。全面推进《白塔河水体达标方案》、《池河水体达标方案》项目建设，促进池河、白塔河、南沙河等断面水质提升。与蚌埠市签订《关于跨界河流水污染联防联控合作	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
3	省环保督察反馈意见		林业部门未按要求排查清理违规别墅	市林业局	薛玉苍	市林业局已组织各县市区林业部门进一步按要求开展涉林及自然保护区内违规别墅排查、清理整治工作，积极协调配合、依法拆除违规别墅，全市涉林别墅都已配合拆除到位，并恢复植被。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
4	省环保督察反馈意见		定远县南城河黑臭水体治理工程要求于2019年底完成，督察发现，南城河河道清淤工程仅完成60%，国清（中冶华天）水务有限公司长期超负荷运行，每天6—8千吨生活污水直排南城河。	定远县	万瑞健 邹军	全力推进南城河水环境综合治理项目。截止2020年10月20日，南城河水环境综合治理EPC+O项目全面完成水环境整治工程并通过竣工验收；加快建设马桥污水处理厂二期扩建项目。由中冶华天采用BOT模式投资、建设、运营定远县马桥污水处理厂二期扩建项目，将马桥污水处理厂日处理能力从3万吨/日提升至5万吨/日。11月上旬，该项目分别通过环保验收及工程竣工验收	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
5	省环保督察反馈意见		凤阳县石灰窑企业整治标准不高，集中区扬尘污染管控不到位，部分企业物料贮存不规范，道路清扫保洁不及时，扬尘污染依然严重。	凤阳县	徐广友 朱林	提高石灰窑整治标准，加强扬尘污染管控，要求企业物料入库或全覆盖，加强道路清扫保洁。目前石灰窑企业已完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
6	省环保督察反馈意见		“散乱污”企业整治滞后，排查不全面、整治不到位，“死灰复燃”“原址再生”还不同程度的存在。	各县市区党委和政府， 滁州经开区 管委会、中新苏滁高新区 管委会，	相关地方负责人	制定印发《铁拳出击抓整治提升生态环境质量专项行动工作方案》，落实县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）三级网格化环境监管责任，以乡镇、街道办事处为排查主体，充分发挥生态环境保护工作站作用，在前期“散乱污”企业排查整治的基础上，查漏补缺，进一步彻查“散乱污”企业并进行整治。完成全市1428家“散乱污”企业排查整治（取缔关闭1049家，	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
7	省环保督察反馈意见		部分工业企业扬尘治理不到位，凤阳县凤凰水泥厂、开源新型建材有限公司、长江新型建材有限公司、金达新型建材有限公司、凤阳飞跃建材有限公司等企业扬尘污染治理整改标准不高，督察发现仍然存在物料未采取覆盖、围挡等措施，场地硬化	凤阳县	徐广友 朱林	金达建材经过停产整治，对围挡增加高度。飞跃建材已完成建设围挡，增加高度。开源建材围挡也已建设完成，增加高度。同时要求企业提高扬尘污染治理标准，对物料全覆盖，场地进行硬化。对凤凰水泥厂进行立案查处，罚款2万，企业建立物料大棚，物料全入库。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
8	省环保督察反馈意见		来河8个治理工程项目未完成；滁河7个治理项目未完工。	来安县、全椒县	孙永进 杨文萍 朱大纲 杨光	来安8个、滁河7个治理项目已完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
9	省环保督察反馈意见		在清流河与来安路渠、会峰路渠交汇处取样监测显示，氨氮浓度为2.72毫克/升、5.26毫克/升，分别超地表水V类标准0.36倍、1.63倍，为劣V类水体。	市住建局	范恒军	会峰路渠、来安路出水口黑臭水体整治项目一期已完成并投入使用，晴天雨水不再排入清流河，初期雨水经调蓄池排入污水管网送至清流污水处理厂处理。目前已对接环保等相关部门开展监测，力争一周内完成验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
10	省环保督察反馈意见		来安县汉河水源地红丰水库一级保护区内存在围网养殖未清理，2019年夏季，水库藻类大面积生长，水体异味明显，群众反复投诉不断。	来安县	孙永进 杨文萍	来安县水利部门已终止与水库水面承包人的承包合同，并清除了所有养殖网箱和垂钓船只。采用水生物修复水质的办法，向水库投放白鲢、鳊鱼共计40万尾。经检测，当前红丰水库水质为地表水III类。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
11	省环保督察反馈意见		入河排污口排查整治整体进展滞后，14条三级支流及4条四级支流仅完成一半，且排查质量不高。	来安县、全椒县、琅琊区、南谯区党委和人民政府，滁州经开区管委	相关地方负责人	我市涉长江流域县区及时制定整治方案，对三四级支流开展排查，已完成排污口排查和整治工作。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
12	省环保督察反馈意见		凤阳县护城河紫薇花园小区西南2个市政排污口，大量生活污水直排流入下游如意河、淮河。	凤阳县	徐广友 朱林	目前两个排污口已完成整治，2020年10月29日市住建局、市生态环境局、市效能办对整改情况进行现场验收，材料已报送市住建局，正在等待市住建局下验收意见。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
13	省环保督察反馈意见		滁州市各开发区在落实省政府办公厅《关于全省开发区环境污染整治的意见》（皖政办秘〔2018〕154号）上，存在认识不到位，工作落实不全面等问题。一是普遍存在企业排查不彻底、底数不清，对园区内企业数量、污染物排放、污染防治设施运	各县市区党委和政府、滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会	相关地方负责人	各开发区开展了园区企业全面排查摸底工作，掌握了企业底数，摸清企业环保相关情况，整治了一批问题企业。完善了园区雨污管网，绘制了管网图，污水处理设施正常运行。完成了监测预警体系定远县试点工作。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
14	省环保督察信访件	CZDH085	紫薇路的天大石油管材工厂，该厂每天夜间作业时，金属发生的碰撞声噪音扰民。	滁州经开区管委会	盛必龙	企业已对车间门窗、冷却塔等采取了隔声降噪措施，已完成整改，已现场验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
15	省环保督察信访件	CZDH254	上海路的天大钢管厂，每天机器24小时作业，噪音扰民。	滁州经开区管委会	盛必龙	企业已采取隔声、降噪措施，已整改完成，已现场验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
16	省环保督察信访件	CZDH019	凤阳县府城镇永安社区博文学校后面的工业园区经常排放污水至保家沟内，污染水源。	凤阳县	徐广友 朱林	对原排污口进行截污，现截污工程已完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
17	省环保督察信访件	CZDH113	凤阳县武店镇和平路的耶稣塘不知何原因近期散发出恶臭气味，且水体发黑。	凤阳县	徐广友 朱林	耶稣堂河道治理工程已完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
18	省环保督察信访件	CZWX023	来安县汉河开发区孔雀城天赋澜湾东区建设过程中擅自填塞罗桥河，致使上下游河流形成死水，水体发黑变臭，空气中散发出一股臭气，并且小区内污水漫过公路，肆意横流。望领导予以调查处理，还我们一片绿水青天！谢谢！	来安县	孙永进 杨文萍	清淤疏通工程已完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
19	省环保督察信访件	CZDH162	来安县汉河镇景华生态园高许小区旁边的水塘，被人倾倒了许多生活垃圾，现又用土进行掩埋，污染环境。	来安县	孙永进 杨文萍	来安县汉河镇非正规垃圾堆放点整治工程已完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
20	省环保督察信访件	CZDH286	来安县水口镇新104国道滁宁铁路箱涵段和345国道长山段沿路边，有多个搅拌站和老虎机碎石，粉尘污染严重。	来安县	孙永进 杨文萍	1、水口镇新104国道北侧的上海嘉河市政工程有限公司石料加工项目未批先建，水口镇人民政府进行约谈，县生态环境分局下达监察通知责令该项目恢复原状，2019年12月水口镇人民政府牵头联合相关执法部门对该公司实施断电，拆除违建，现场将生产厂房和生产设备拆除，目前该项目已恢复原状。 2、345国道长山段沿路边，现场核实确实存在粉尘污染严重现象	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
21	省环保督察信访件	CZWX024	请求消除山水人家小区噪音污染问题省环保督查组：滁城山水人家小区地处琅琊山脚下，小区建成时西边没有道路，小区环境一直很好。但前年滁州市开始在小区西边又修筑了一条西涧路，且把路基抬得很高，已超过了小区的二层楼高，一些地段	市重点处	张勇	西涧路降噪工程已完成施工。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
22	省环保督察信访件	CZDH274	清流桥旁边的烟厂近期生产时，不知何原因烤烟味道较重，希望相关部门核实该气味是否危害人体健康。	市生态环境局	张子非	不属实信访件	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
23	省环保督察信访件	CZDH266	琅琊区龙池街铁路采石场每天均有人在非法开采石头，噪音扰民且导致周围灰尘较大	市重点处	张 勇	不属实信访件	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
24	省环保督察信访件	CZWX115	安徽省琅琊山矿业总公司选矿厂，在破碎车间除尘设备不规范的情况下，违规生产，导致周边环境受影响，伤害了工人的身体	琅琊山铜业总公司	高信富	该企业破碎全部在厂房内完成，安装了污染防治设施，包括湿式除尘设施、布袋除尘设施设备；为了减轻噪音，修建了双层钢化玻璃隔音、防尘操作室。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。