

滁州市突出生态环境问题整改验收销号公示

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
1	省督察反馈意见		在非煤矿山资源监督管理上，主管部门和属地政府存在推诿扯皮现象，矿山关而不修、生态修复治理工作严重滞后，部分县（市、区）矿产资源偷采、盗采现象禁而不止，群众反映强烈。	各县市区委、人民政府	各县市区主要负责人	2018年9月29日，原滁州市国土资源和房产管理局印发了《滁州市矿山地质环境恢复和综合治理工作考核问责实施办法（试行）》，强化了矿山地质环境恢复和综合治理工作责任，明确了自然资源部门内部监管职责划分，规范生产矿山企业合法开采，推广“人防+技防”监管模式，建立政府牵头、部门联动的联合执法机制等。2020年度，省自然资源厅省财政厅省生态环境厅印发了《安徽省矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则（试行）》（皖自然资规〔2020〕8号）、省自然资源厅印发了《安徽省在建与生产矿山生态修复管理暂行办法》（皖自然资规〔2020〕4号）、省自然资源厅省财政厅印发了《关于废弃矿山生态修复项目验收工作的通知》（皖自然资修函〔2020〕136号），进一步明确了废弃矿山、在建与生产矿山生态修复监管责任、治理修复任务和验收管理等，加强了对非煤矿山资源的管理，取得了明显成效。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
2	省督察反馈意见		全椒县小杨石凹采矿点已关闭，督察时发现矿山生态修复不到位，多条洗砂生产线未拆除，其中一条“死灰复燃”，正在违法生产。马塘湖农场矿山已关停，未实施修复治理，监督管理不到位，矿坑内随意倾倒工业固废，原采矿设备清除不到位。	全椒县	杨光唐雨	马塘湖农场矿山生态修复问题根据省自然资源厅下发《关于加快推进市大型砂石采矿权投放有关事项的通知》（皖自然资矿权函〔2020〕120号），市自然资源和规划局已出具验收意见书，完成验收销号；小杨石凹采矿点（清水塘矿山）洗砂生产线已拆除，原采矿设备已清理完，共涉及5家企业，其中天诚矿业、汇鑫矿业为自然生态修复，谭墩采石、皖东水泥厂采石区、兴云第二石料厂为工程修复。截至目前，天诚矿业、汇鑫矿业自然生态修复工程已通过验收并销号；兴云第二石料厂、谭墩采石和皖东水泥采石区生态修复工程均已完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
3	2019年省警示片		来安县红丰水库是汉河开发区的饮用水水源地。现场检查发现，在红丰水库饮用水水源一级保护区内，有网箱养殖、垂钓船只，及一户居民住宅，在一级保护区边界附近还有一座公墓正在扩建。	来安县	杨文萍 舒宏俊	针对问题各相关单位立即开展整改工作。县水利部门已终止与水库水面承包人的承包合同，并清除了所有养殖网箱，垂钓船只。水口镇完成一级保护区居民住宅拆迁和场地清理、覆土工作。三是由施官镇牵头，自然资源和规划、民政、环保等相关部门配合，对红丰墓地建设当事人张久明进行了约谈，下达《停工、整改通知书》，停止新建、扩建墓地，完成墓穴主人原属乡镇排查摸底工作。6月8日县政府工作会议专题研究红丰墓地整治迁移工作，出台《来安县人民政府办公室关于印发来安县红丰墓地整治迁移工作方案的通知》（来政办电〔2020〕37号）。目前已核实墓主后人信息634座（共计634座），其中新安镇550座、施官镇63座、水口镇21座。针对已核实墓穴，联系墓主后人，宣传政策、开展安置，目前新安镇、施官镇、水口镇已迁移完成，占地部分已复垦完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
4	2020年省警示片		滁州市全椒县襄河港口监管不到位，环境问题突出。该港口鸿运码头、四通码头、安胜码头的初期雨水、冲洗水未进行有效收集，船舶油污水、生活污水收集设施建而不用，形同虚设。四通码头初期雨水、冲洗水、收集池含油废水通过软管直排襄河；鸿运码头扬尘污染防治设施闲置，扬尘污染严重。	全椒县	杨光 唐雨	2020年12月25日，全椒县环委办向县交通局下达交办单要求其督促三家公司按港口码头规范标准制定整改方案并严格落实整改工作。2021年3月中旬三家公司已重新规范设计并建设雨、污水收集设施沉淀池废水、冲洗车辆回收水、码头及生活用水已全部纳入市政污水管网；船舶油污水按规定接收、转运，并要求有接受和转运记录；进出车辆自动冲洗池监控设备已安装，新增设的备用雾炮机已到位，破损场地维修已按要求完成，并加强日常巡逻监管，健全长效机制。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
5	2020年省警示片		滁州新旺基新材料有限公司环境管理粗放，厂区内外刺激性气味明显；焦油储罐围堰多处未密闭，存在环境安全隐患；厂区雨污分流不到位，部分焦油残渣和废水经雨水管道直排外环境。	全椒县	杨光 唐雨	2021年1月11日，该公司已委托滁州市皖东规划建筑勘察设计研究院对厂区雨污管道重新设计，雨污分流管道已完成施工，雨污分流到位。2021年2月底，该公司现存焦油已处置部分，固废已规范处置，并对围堰缺口进行了封堵，规范了围堰设置。2021年3月19日，该公司已委托第三方有资质单位对雨水排口进行检测，达标排放。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
6	2020年省警示片		滁州市全椒县中联混凝土有限公司西北侧违规堆放近万吨钢渣，未采取任何污染防治措施，地面淋溶水呈强碱性，存在环境安全隐患。	全椒县	杨光 唐雨	2021年1月中旬，违规堆放钢渣、原料、设备已全部清除，2021年2月底该块场地已复垦完毕并种植树木，2021年3月16日十字镇政府已对迎面场地围挡进行拆除，并安排专人日常巡查、维护。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
7	“N”类问题		凤阳县大溪镇江山中心村和小溪镇燃灯中心村生活污水直排花园湖饮用水水源地准保护区。	凤阳县	朱林 王俊卿	江山中心村和燃灯中心村污水处理站都已建成，目前已正常运行且进行工程、环保验收。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
8	“N”类问题		定远县蔡桥水库饮用水水源地保护区内存在畜禽养殖、农业种植面源污染。	凤阳县	朱林 王俊卿	3家养殖场已拆迁完成；加强沿库农民政策宣传，要求其在农业生产时减少化肥和农药的使用量；蔡桥水库三干渠，目前已结合管李村美丽乡村项目清理到位。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
9	“N”类问题		凤阳县府城镇前门路甲地桥南侧和安东桥东侧生活污水直接外排。	凤阳县	朱林 王俊卿	一、截污项目工程已全部完成。 二、顶管项目工程已全部完成 三、李家大坝完成100%工程量。 四、污水管道主体工程已全部完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
10	“N”类问题		凤阳县临淮关镇老塘湖圩和七里桥生活污水直接外排。	凤阳县	朱林 王俊卿	目前七里桥截污纳管工程已经完成，临淮关镇老塘湖圩截污纳管管道施工已完成，一体化提升泵设备制作已完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。