

## 2023年2月

序号	举报时间	举报人及电话	举报标题	举报内容	污染类别	处理结果描述	处理部门
1	2022. 1. 17	印* 180**** 0921	滁州市远达彩印包装有限公司	<p>举报人反映：印刷油墨危险废水未经处理直接倾倒入水管道 污水处理蓄水池未经净化直接用抽水管道抽入下水管道。</p>	气	<p>一、基本情况 2017年4月，滁州市远达彩印包装有限公司彩印包装制造工程项目于2017年5月18日取得原滁州市环境保护局环评批复，文号（滁环【2017】230号），2019年1月该项目完成了阶段性竣工环境保护验收工作。2021年4月10日该企业年产20000万个水印储运外箱生产设备技改项目取得滁州市生态环境局批复，文号（滁环【2021】54号）。</p> <p>二、调查处理情况 经查，投诉人反映图片上的问题实际情况为企业污水处理设施设备老化需更换新配件，故使用外接管道将污水抽入储水池中，污水未外排。现场检查时未发现废水未经处理直接倾倒入水管道迹象。下一步南谯区生态环境分局将持续加强对该企业监管，督促企业严格按照设备技术操作规程进行操作，严格执行环保“三同时”制度。</p> <p>三、反馈情况 2023年2月13日，南谯区生态环境分局工作人员致电信访人，告知信访人该企业污水处理设备经过调试已恢复正常工作，无废水直接外排。信访人表示满意。</p>	南谯分局