

2023年8月

序号	举报时间	举报人及电话	举报标题	举报内容	污染类别	处理结果描述	处理部门
1	2023. 8. 3	简** 1776961****	佳诺威集团股份有限公司	东南风，风速2米/s，离该企业5km左右的釜山家园，凌晨两点，排放的气体，里面混合木材和有机物的味道。	大气	<p>一、基本情况 佳诺威集团股份有限公司，企业位于天门市汉涧工业园，该企业《年产18万立方米中高密度纤维板生产线扩增产能10万立方米技改项目环境影响报告书》于2019年5月28日取得审批，2019年6月竣工运行，2020年3月完成自主验收，2022年9月13日申领了排污许可证，编号:91341181077246383001R，主要从事中、高密度纤维板生产，以木材、边角料为原料，工艺流程：木材原料→削片→筛选→热磨、施胶→纤维干燥→成型→预压、齐锯→板坯预热→热压、出板→裁切、冷却→砂光→锯切→成品入库。污染防治设施建设情况：废气处理，密闭负压→布袋除尘→尾气焚烧→二级旋风除尘→69米高烟囱高空排放。建有固定污染源烟气连接监控数据系统，于2021年7月与生态环境主管部门联网，实现24小时全程监控。</p> <p>二、现场检查情况 现场检查时，该企业纤维板项目正常生产，配套建设的污染防治设施正常开启；污染源实时监控数据均在正常值范围以内；热磨车间有跑、冒、滴、漏现象；该企业已按排污许可要求，在规定的时间内委托有资质第三方对排放的污染物进行监测。</p> <p>三、处理情况 根据现场检查情况，天门市生态环境分局执法人员提出以下意见：1、生产时须正常运行各类污染防治设施；2、通过公告栏或门户网站，将污染物检测报告进行公开，主动接受社会监督；3、对跑、冒、滴、漏现象十日内完成整改；4、做好周边居民的解释工作。天门市生态环境分局近期将委托第三方检测公司对该企业依法开展监督性监测。</p> <p>四、反馈情况 2023年8月8日下午，天门市生态环境分局工作人员将调查处理情况反馈给投诉人，投诉人表示理解。</p>	天长分局